

CERTIFICADO DE SERVICIO

SERVICIO: Instalación	FOLIO: 128735		
FECHA:	HORA:		
30/05/2023	17:54		

ARRENDADORA: ACTIVOS PRODUCTIVOS S.A. de C.V.			CONTRATO: ACT-1041		PLAZO: 25		
VIGENCIA DE CONTRATO	DESDE: 30/05/2023			HASTA: 30/06/2025			
NOMBRE O EMPRESA: ACTIVOS PRODUCTIVOS S.A. de C.V.				RFC:	\$2		
CONTACTO: Sergio González	TEL OFICINA : 33 1043 0752			APR1408256S2 CELULAR: 33 1043 0752			
DOMICILIO: Calz. Jesús González Gallo 1269, Atlas, 44870 G	uadalajara, Jal., México JAL	ISCO		EMAIL:			
COLONIA:	CIUDAD:			EDO:	CP:		
MARCA: Chirey	SUBMARCA: TIGGO 7			AÑO: 2023	COLOR:	DEDI	ADO
SERIE: LVVDB21B3PD726371	PLACAS:		TIPO DE BLOG		ECO:	LIXL	KM : 29
OBSERVACIONES EJECUTIVO RESSER: Servicio Express dado de alta por Arrendadora - Cliente: Optimal I RFC: OBS121107CP7 Agencia: DALTON CHIREY GONZALEZ G González Gallo 1269, Atlas, 44870 Guadalajara, Jal. https://goo.gl Contacto Servicio: Carina Linares 33 1043 0752 Por Josue o Serg ACCESORIOS:	ALLO Dirección: Calz. Jesús //maps/ZWpYtQHnrhmdnTuA6	Pruebas r	VACIONES TÉCI ealizadas: IGNICIÓN AF PRINCIPAL RECONEC	PAGADO: REVISAR			
IDENTIFICADOR DEL HARDWARE: RS3340-78684	ID: 154820		PLAN: 5 MRPG		CARRIER TELCEL N		ULAR:
GARANTIA DE HARDWARE	FECHA DE ACTIVACIO 27/05/2023	FECHA DE ACTIVACIÓN: FECHA D				IPO:	
CLIENTE CONFORME Sergio González			TÉC	NICO RESPO Francisco Ja			
FIRMA					FIRMA		



CERTIFICADO DE SERVICIO FORMATO DE RECEPCIÓN DEL VEHÍCULO

SERVICIO: Instalación	FOLIO: 128735
FECHA:	HORA:
30/05/2023	17:54

_		_		_		_	
\odot	Luces de cambio	\odot	Direccionales	\odot	Intermitentes	\odot	Cuartos
\odot	Luz de freno	\odot	Luz de reversa	\odot	Luz interior	\odot	Luz tablero
\odot	Claxon	\odot	Limpiadores	\bigcirc	Encendedor	\odot	Radio o estéreo
\odot	Tapetes	\odot	Bocinas	\odot	Aire acondicionado	\odot	Ventilador Froster
\odot	Elevadores	\odot	Seguros eléctricos	\odot	Llanta refacción	\odot	Gato y llave
\odot	Herramienta	\odot	Tapones	\odot	Extinguidor	\odot	Cajuela eléctrica
0	GOLPES RAYADURAS						
\bigcirc	DAÑOS A CRISTALES						
\bigcirc	OTROS						
	CLIENTE CONFO				TÉCNICO RI	ESPON	NSABLE DEL SERVICIO
	Sergio González	<u>'</u>			Francis	co Javi	er Solórzano Rojas
St							

Recibí el vehículo en las mismas condiciones que se encontraba antes del servicio.

Entregué
el vehículo en las condiciones que aquí se
mencionan.



CERTIFICADO DE SERVICIO CONFIRMACIÓN DE LOCALIZACIÓN

SERVICIO: Instalación	FOLIO: 128735
FECHA:	HORA:
30/05/2023	17:54



IDENTIFICADOR DE UNIDAD: 154820	IDENTIFICADOR DE HARDWARE: RS3340-78684	FECHA Y HORA DE POSICIÓN: 30/05/2023 - 17:32:23
LATITUD: 20.649502	LONGITUD: -103.334948	DIRECCIÓN DE POSICIÓN CONFIRMADA: RoSuchiate1552,Atlas,44870Guadalajara,Jal.,Mexico

OBSERVACIONES DE INSTALACIÓN	:		

CLIENTE CONFORME Sergio González	TÉCNICO RESPONSABLE DEL SERVICIO Francisco Javier Solórzano Rojas
Sitter	

La presente Confirmación de Localización queda autorizada y revisada por INDUSTRIAS RESSER SA DE CV con dirección en Av. Volcán el Colli 1129, Zapopan, Jalisco, CP 45070. Para mayor información puede comunicarse al (33) 3620 1660 en área de Atención al Cliente. Al firmar este comprobante usted también está de acuerdo con DE SERVICIO DE SCRALIZACIÓN SATELITAL que corresponde al equipo contratado y que le será enviado al correo proporcionado. Puede contratado y que le será enviado al correo proporcionado. Puede contratado y que le será enviado al correo proporcionado. Puede contratado y que le será enviado al correo proporcionado. Puede contratado y que le será enviado al correo proporcionado. Puede contratado y que le será enviado al correo proporcionado.

FIRMA

FIRMA