

ARRENDADORA:

CERTIFICADO DE **SERVICIO**

SERVICIO: Instalación	FOLIO: 126908		
FECHA:	HORA:		
06/05/2023	11:45		

KM:

15

PLAZO:

ACTIVOS PRODUCTIVOS S.A. de C.V.		ACT-1035		25		
VIGENCIA DE CONTRATO	DESDE: 06/05/2023	HASTA: 06/06/2025				
NOMBRE O EMPRESA: ACTIVOS PRODUCTIVOS S.A. de C.V.			RFC: APR14082565	S2		
CONTACTO: Luis Lopez	TEL OFICINA : 3335782668		CELULAR: 3335782668			
DOMICILIO: Av. Patria 1648, Santa Isabel, 45110 Zapopan, Jal.,	México JALISCO		EMAIL:			
COLONIA:	CIUDAD:		EDO:		CP:	
L						
MARCA: Acura	SUBMARCA: MDX		AÑO : 2023	COLOR: PLATA LU	JNAR	

OBSERVACIONES EJECUTIVO RESSER:

Servicio Express dado de alta por Arrendadora - Cliente: Muebles Briss Sa De Cv - RFC: MBR1805022Y9 Agencia: ACURA GUADALAJARA Dirección: Av. Patria 1648, Santa Isabel, 45110 Zapopan, Jal. https://goo.gl/maps/go8nsanv5bGutDED9 Contacto Servicio: Luis Lopez 33 3578 2668 Preguntar por: el Sr. Miguel García

PLACAS:

No

OBSERVACIONES TÉCNICO:

TIPO DE BLOQUEO:

CONTRATO:

Pruebas COMPLETAS: POSICIÓN: OK, IGNICIÓN PRENDIDO: OK, IGNICIÓN APAGADO: OK, ENERGÍA PRINCIPAL RECONECTADA: OK,

ECO:

No

ACCESORIOS:

19UYE1887PL900201

No

SERIE:

IDENTIFICADOR DEL HARDWARE:	ID:	PLAN:	CARRIER CELULAR:
RS3340-77382	153516	5 MRPG	GLOBAL M2M
GARANTIA DE HARDWARE	FECHA DE ACTIVACIÓN: 05/05/2023	FECHA DE EXPIRACIÓN: 05/05/2023	TIPO:

CLIENTE CONFORME

Luis Lopez



FIRMA

TÉCNICO RESPONSABLE DEL SERVICIO

Mateo Cortés Nazario

FIRMA



FORMATO DE RECEPCIÓN DEL VEHÍCULO

SERVICIO: Instalación	FOLIO: 126908		
FECHA:	HORA:		
06/05/2023	11:45		

\odot	Luces de cambio	\odot	Direccionales	\odot	Intermitentes	\odot	Cuartos
\odot	Luz de freno	\odot	Luz de reversa	\odot	Luz interior	\odot	Luz tablero
\odot	Claxon	\odot	Limpiadores	\bigcirc	Encendedor	\odot	Radio o estéreo
\odot	Tapetes	\odot	Bocinas	\odot	Aire acondicionado	\odot	Ventilador Froster
\odot	Elevadores	\odot	Seguros eléctricos	\odot	Llanta refacción	\odot	Gato y llave
\odot	Herramienta	\odot	Tapones	\bigcirc	Extinguidor	\bigcirc	Cajuela eléctrica
\bigcirc	GOLPES						
\bigcirc	RAYADURAS						
\bigcirc	DAÑOS A CRISTALES						
\bigcirc	OTROS						

Para conservar la Garantía del Sistema de Rastreo Satelital GPS es muy importante evitar que éste sea manipulado o alterado por personal ajeno a Resser y esto incluye a técnicos de Agencias de Vehículos Nuevos. Resser no responderá por ningún tipo de daño si el dispositivo o su instalación fueron previamente intervenidos por terceros.

CLIENTE CONFORME


Luis Lopez



Recibí el vehículo en las mismas condiciones que se encontraba antes del servicio.

TÉCNICO RESPONSABLE DEL SERVICIO

Mateo Cortés Nazario




Entregué el vehículo en las condiciones que aquí se mencionan.



CONFIRMACIÓN DE LOCALIZACIÓN





IDENTIFICADOR DE UNIDAD: 153516	IDENTIFICADOR DE HARDWARE: RS3340-77382	FECHA Y HORA DE POSICIÓN: 06/05/2023 - 11:29:48
LATITUD: 20.70111	LONGITUD: -103.41483	DIRECCIÓN DE POSICIÓN CONFIRMADA: Av.Patria1660,Santalsabel,45110Zapopan,Jal.,Mexico

OBSERVACIONES DE INSTALACIÓN:			

CLIENTE CONFORME Luis Lopez

TÉCNICO RESPONSABLE DEL SERVICIO

Mateo Cortés Nazario

FIRMA