

ARRENDADORA:

ARRENDA GDL S.A. DE C.V.

CERTIFICADO DE SERVICIO

SERVICIO: Instalación	FOLIO: 124852		
FECHA:	HORA:		
25/05/2023	10:35		

PLAZO:

13

VIGENCIA DE CONTRATO	25/05/2023	25/06/2024				
NOMBRE O EMPRESA: ARRENDA GDL S.A. DE C.V.			RFC: AGD090119LF	IA		
CONTACTO: TEL OFICINA: Guillermo Diaz 3316614255			CELULAR: 3316614255			
DOMICILIO: Av. Ecónomos 6151, Parque Sereno, Parque Metropo	olitano, 45030 Zapopan, Jal., Méxio	co JALISCO	EMAIL:			
COLONIA:	CIUDAD:		EDO:		CP:	
MARCA: Mercedes Benz	SUBMARCA: C-200		AÑO : 2023	COLOR: GRIS GRA	AFITO	METALIZADO
SERIE: W1KAF4CBXPF077026	PLACAS: 25N-122	TIPO DE BLOQ	UEO:	ECO:		KM: 250

OBSERVACIONES EJECUTIVO RESSER:

Servicio Express dado de alta por Arrendadora - Cliente: Aledca Sa De Cv - RFC: ALE9805071Y6 Particualr Direccion: Av Economos 6151 int E2 https://goo.gl/maps/EjdDDgWUA1jjtBsy9 Contacto: Almendra Gonzalez 33 1401 4267

OBSERVACIONES TÉCNICO:

CONTRATO:

GDL-1467

Pruebas COMPLETAS: POSICIÓN: OK, IGNICIÓN PRENDIDO: OK, IGNICIÓN APAGADO: OK, ENERGÍA PRINCIPAL RECONECTADA: OK, ENERGÍA PRINCIPAL CORTADA: OK, Cliente comenta que tiene un tema con la llave, no la encuentra. Pero el vehículo se encuentra abierto y se procede con la instalación de cofre

ACCESORIOS:

IDENTIFICADOR DEL HARDWARE:	ID:	PLAN:	CARRIER CELULAR:	
RS3340-78271	154343	5 MRPG	GLOBAL M2M	
GARANTIA DE HARDWARE	FECHA DE ACTIVACIÓN: 24/05/2023	FECHA DE EXPIRACIÓN: 24/05/2023	TIPO:	

CLIENTE CONFORME

Guillermo Diaz

TÉCNICO RESPONSABLE DEL SERVICIO

Juan Pablo Martínez Murillo

FIRMA

FIRMA



CERTIFICADO DE SERVICIO FORMATO DE RECEPCIÓN DEL **VEHÍCULO**

SERVICIO:	FOLIO:
Instalación FECHA:	124852 HORA:
	HUDDA.

\odot	Luces de cambio	\odot	Direccionales	\odot	Intermitentes	\odot	Cuartos
\odot	Luz de freno	\odot	Luz de reversa	\odot	Luz interior	\odot	Luz tablero
\odot	Claxon	\odot	Limpiadores	\odot	Encendedor	\odot	Radio o estéreo
\odot	Tapetes	\odot	Bocinas	\odot	Aire acondicionado	\odot	Ventilador Froster
\odot	Elevadores	\odot	Seguros eléctricos	\odot	Llanta refacción	\odot	Gato y llave
\odot	Herramienta	\odot	Tapones	\odot	Extinguidor	\odot	Cajuela eléctrica
							1
\bigcirc	GOLPES						
\bigcirc	RAYADURAS						
\bigcirc	DAÑOS A CRISTALES						
\bigcirc	OTROS						

Para conservar la Garantía del Sistema de Rastreo Satelital GPS es muy importante evitar que éste sea manipulado o alterado por personal ajeno a Resser y esto incluye a técnicos de Agencias de Vehículos Nuevos. Resser no responderá por ningún tipo de daño si el dispositivo o su instalación fueron previamente intervenidos por terceros.

CLIENTE CONFORME

Guillermo Diaz

TÉCNICO RESPONSABLE DEL SERVICIO

Juan Pablo Martínez Murillo

Recibí el vehículo en las mismas condiciones que se encontraba antes del servicio.

Entregué el vehículo en las condiciones que aquí se



CERTIFICADO DE SERVICIO CONFIRMACIÓN DE LOCALIZACIÓN





IDENTIFICADOR DE UNIDAD: 154343	IDENTIFICADOR DE HARDWARE: RS3340-78271	FECHA Y HORA DE POSICIÓN: 25/05/2023 - 10:27:27
LATITUD:	LONGITUD:	DIRECCIÓN DE POSICIÓN CONFIRMADA:
20.661944	-103.441049	Metropolitano, P. del Sereno, Parque Sereno, Rinconada del Parque, 45030 Zapopar

OBSERVACIONES DE INSTALACIÓN:

Sistema: El provedor del servicio Google maps no ha podido generar un mapa en el momento

CLIENTE CONFORME

Guillermo Diaz

FIRMA

TÉCNICO RESPONSABLE DEL SERVICIO

Juan Pablo Martínez Murillo

MENDU

FIRMA

FIR