

## CERTIFICADO DE SERVICIO

SERVICIO: Instalación	<b>FOLIO:</b> 126349
FECHA:	HORA:
29/04/2023	12:48

ARRENDADORA: RENTAS PRODUCTIVAS SA DE CV			CONTRATO: REN-1012		<b>PLAZO:</b> 13			
VIGENCIA DE CONTRATO  DESDE: 29/04/2023				<b>HASTA:</b> 29/05/2024				
NOMBRE O EMPRESA: RENTAS PRODUCTIVAS SA DE CV		RFC: RPR130702F74						
CONTACTO: Carlos Azpeitia	D: TEL OFICINA:				CELULAR: 3318640360			
DOMICILIO: Av. Patria 2168, Santa Isabel, 45110 Zapopan, Jal., México JALISCO  EMAIL:								
COLONIA:	CIUDAD:			EDO:		CP:		
MARCA: Porsche	SUBMARCA: CAYENNE			<b>AÑO</b> : 2023	COLOR: NEGRO			
SERIE: WP1BA29Y9PDA39195	PLACAS:		TIPO DE BLOQ	UEO:	ECO:		<b>KM</b> : 16	
OBSERVACIONES EJECUTIVO RESSER: Servicio Express dado de alta por Arrendadora - Cliente: Ocp Obras Civiles Y Proyectos De Mexico Sa De Cv - RFC: OCP070531HH1 Agencia: Porsche Centre Guadalajara Dirección: Av. Patria 2168, Santa Isabel, 45110 Zapopan, Jal., México https://goo.gl/maps/4fvyqH3cUf1oXU5M9 Contacto Servicio: Carlos Azpeitia 33 1864 0360			OBSERVACIONES TÉCNICO: Pruebas COMPLETAS: POSICIÓN: OK, IGNICIÓN PRENDIDO: OK, IGNICIÓN APAGADO: OK, ENERGÍA PRINCIPAL RECONECTADA: OK, ENERGÍA PRINCIPAL CORTADA: OK,					
ACCESORIOS:								
IDENTIFICADOR DEL HARDWARE: RS3340-76962	<b>ID:</b> 153011	PLAN: 5 MRPG		CARRIER (		R CELULAR: M2M		
GARANTIA DE HARDWARE	FECHA DE ACTIVACIÓ 28/04/2023	ÓN: FECHA DE EXI 28/04/2023		IRACIÓN: TIPO:				
CLIENTE CONFORME Carlos Azpeitia			TÉCI	NICO RESPOI Francisco Jav				
FIRMA					FIRMA			



## FORMATO DE RECEPCIÓN DEL VEHÍCULO

SERVICIO: Instalación	<b>FOLIO:</b> 126349
FECHA:	HORA:
29/04/2023	12:48

$\odot$	Luces de cambio	$\odot$	Direccionales	$\odot$	Intermitentes	$\odot$	Cuartos
$\odot$	Luz de freno	$\odot$	Luz de reversa	$\odot$	Luz interior	$\odot$	Luz tablero
$\odot$	Claxon	$\odot$	Limpiadores	$\bigcirc$	Encendedor	$\odot$	Radio o estéreo
$\odot$	Tapetes	$\odot$	Bocinas	$\odot$	Aire acondicionado	$\odot$	Ventilador Froster
$\odot$	Elevadores	$\odot$	Seguros eléctricos	$\odot$	Llanta refacción	$\odot$	Gato y llave
$\odot$	Herramienta	$\odot$	Tapones	$\odot$	Extinguidor	$\odot$	Cajuela eléctrica
0	GOLPES RAYADURAS						
$\bigcirc$							
$\bigcup$	DAÑOS A CRISTALES						
$\bigcirc$	OTROS						
	CLIENTE CONFO	RME			TÉCNICO	RESPO	NSABLE DEL SERVICIO
	Carlos Azpeitia				Fran	ncisco Javi	er Solórzano Rojas
	4						
Red	ribí el vehículo en las mismas d	condicio	ones que se				Entregué

Recibí mi vehículo en las condiciones en que se encontraba antes de la intervención de Resser, detalladas en esta hoja. Acepto de conformidad el equipo que se le instaló a mi vehículo, destacando que me fue demostrado el correcto funcionamiento, no se aceptan reclamaciones después de 7 días de realizado el servicio. Resser no se hace responsable por la pérdida o robo de objetos de valor personales dentro del vehículo.

el vehículo en las condiciones que aquí se

encontraba antes del servicio.



## CONFIRMACIÓN DE LOCALIZACIÓN

SERVICIO: Instalación	<b>FOLIO:</b> 126349
FECHA:	HORA:
29/04/2023	12:48



IDENTIFICADOR DE UNIDAD: 153011	IDENTIFICADOR DE HARDWARE: RS3340-76962	FECHA Y HORA DE POSICIÓN: 29/04/2023 - 12:39:37
<b>LATITUD:</b> 20.709261	<b>LONGITUD:</b> -103.40866	DIRECCIÓN DE POSICIÓN CONFIRMADA: Av.Patria2176,SanBernardo,45110Zapopan,Jal.,Mexico

OBSERVACIONES DE INSTALACIÓN:	
CLIENTE CONFORME  Carlos Azpeitia	<b>TÉCNICO RESPONSABLE DEL SERVICIO</b> Francisco Javier Solórzano Rojas

**FIRMA** 

**FIRMA**