

CERTIFICADO DE SERVICIO

SERVICIO: Instalación	FOLIO: 128263			
FECHA: 25/05/2023	HORA: 12:29			

ARRENDADORA: ARRENDA GDL S.A. DE C.V.			CONTRATO: GDL-1488		PLAZO: 49		
VIGENCIA DE CONTRATO	IGENCIA DE CONTRATO DESDE: 25/05/2023			HASTA: 25/06/2027			
NOMBRE O EMPRESA: ARRENDA GDL S.A. DE C.V.				RFC: AGD090119L	_HA		
CONTACTO: Gerardo Iglesias Michel	TEL OFICINA: 3338149400			CELULAR: 3338149400			
DOMICILIO: Av. Ignacio L. Vallarta 6218, Jocotán Zapopan Jalisco, Jocotán, 45010 Zapopan, Jal., México JALISCO			éxico JALISCO	EMAIL:			
COLONIA:	CIUDAD:			EDO:		CP:	
MARCA: Mazda	SUBMARCA: MAZDA 3			AÑO: COLOR: 2023 NEGRO CEI			TE
SERIE: 3MZBPDDY6PM367243	PLACAS: N/a		TIPO DE BLOQ	QUEO: ECO:			KM: 37
Gerardo Iglesias Michel 3338149400 ACCESORIOS:							
IDENTIFICADOR DEL HARDWARE: RS3340-78273	ID: 154345					ARRIER CELULAR: LOBAL M2M	
GARANTIA DE HARDWARE	FECHA DE ACTIVACIÓ 23/05/2023	N:	FECHA DE EXF 23/05/2023	(PIRACIÓN: TIPO:			
CLIENTE CONFORME Gerardo Iglesias Michel			TÉC	NICO RESPO Juan Pab	DNSABLE lo Martínez I		SERVICIO
MILhel				Par	/16		

FIRMA

FIRMA



CERTIFICADO DE SERVICIO FORMATO DE RECEPCIÓN DEL **VEHÍCULO**

SERVICIO: Instalación	FOLIO: 128263
FECHA:	HORA:
25/05/2023	12:29

\odot	Luces de cambio	\odot	Direccionales	\odot	Intermitentes	\odot	Cuartos
\odot	Luz de freno	\odot	Luz de reversa	\odot	Luz interior	\odot	Luz tablero
\odot	Claxon	\odot	Limpiadores	\odot	Encendedor	\odot	Radio o estéreo
\odot	Tapetes	\odot	Bocinas	\odot	Aire acondicionado	\odot	Ventilador Froster
\odot	Elevadores	\odot	Seguros eléctricos	\odot	Llanta refacción	\odot	Gato y llave
\odot	Herramienta	\odot	Tapones	\odot	Extinguidor	\odot	Cajuela eléctrica
\bigcirc	GOLPES						
\bigcirc	RAYADURAS						
\bigcirc	DAÑOS A CRISTALES						
\bigcirc	OTROS						
F	Para conservar la Garantia del Sistema de Rastred		GPS es muy importante evitar que éste sea manip onderá por ningún tipo de daño si el dispositivo o s		erado por personal ajeno a Resser y esto incluye ón fueron previamente intervenidos por terceros.	a técnicos o	le Agencias de Vehículos Nuevos. Resser no

Recibí el vehículo en las mismas condiciones que se

encontraba antes del servicio.

CLIENTE CONFORME

Gerardo Iglesias Michel

Entregué el vehículo en las condiciones que aquí se mencionan.


TÉCNICO RESPONSABLE DEL SERVICIO

Juan Pablo Martínez Murillo



CERTIFICADO DE SERVICIO CONFIRMACIÓN DE LOCALIZACIÓN

SERVICIO:	FOLIO:
Instalación	128263
FECHA:	HORA:



IDENTIFICADOR DE UNIDAD: 154345	IDENTIFICADOR DE HARDWARE: RS3340-78273	FECHA Y HORA DE POSICIÓN: 25/05/2023 - 12:11:48
LATITUD: 20.687709	LONGITUD: -103.444061	DIRECCIÓN DE POSICIÓN CONFIRMADA: Av.IgnacioL.Vallarta6218,Jocotn,45017Zapopan,Jal.,Mexico

OBSERVACIONES DE INSTALACIÓN:		

CLIENTE CONFORME Gerardo Iglesias Michel

TÉCNICO RESPONSABLE DEL SERVICIO

Juan Pablo Martínez Murillo

FIRMA

FIRMA