

CERTIFICADO DE SERVICIO

SERVICIO:	FOLIO: 126154				
FECHA:	HORA:				
28/04/2023	18:13				

ARRENDA GDL S.A. DE C.V.			CONTRATO: GDL-1477			PLAZO:		
VIGENCIA DE CONTRATO	DESDE : 28/04/2023			HASTA: 28/05/2026				
NOMBRE O EMPRESA: ARRENDA GDL S.A. DE C.V.				RFC: AGD090119LI	-IA			
CONTACTO: Milva Arce	TEL OFICINA: 5566746738		CELULAR: 5566746738					
DOMICILIO: Carr Federal México-Cuautla, México ESTADO DE	MEXICO			EMAIL:				
COLONIA:	CIUDAD:			EDO:		CP:		
MARCA: Volkswagen	SUBMARCA: TRANSPORTER			AÑO: 2023	COLOR: BLANCO CANDY		·	
SERIE: WV1DPY7H6PH055478	PLACAS: No		TIPO DE BLOQ Marcha	QUEO: ECO:			KM: 25	
OBSERVACIONES EJECUTIVO RESSER: Servicio Express dado de alta por Arrendadora - Cliente: Vitasanitas Agencia: Fersan Motors Dirección: Carr Federal México-Cuautla 301, Méx https://goo.gl/maps/ibRwZAKingcr8NYDA Contacto Servicio: Mil ACCESORIOS:	, Santa Barbara, 56538 Ixtapaluca,	Pruebas CO	/ACIONES TÉCN DMPLETAS: BLOQUE(ÓN APAGADO: OK,		O: OK, POSIC	IÓN: OK, I	GNICIÓN PRENDIDO	
No								
IDENTIFICADOR DEL HARDWARE: RS3340LC-49590	ID: 152585	PLAN: 5 MRPG			-	CARRIER CELULAR: GLOBAL M2M		
GARANTIA DE HARDWARE	E HARDWARE FECHA DE ACTIVACIÓN: 27/04/2023		FECHA DE EXPIRACIÓN: 27/04/2023		TIPO:			
CLIENTE CONFORME Milva Arce			TÉC!	NICO RESPO Luis Sergio	NSABLE I D Nequis Me		ERVICIO	

FIRMA

FIRMA



FORMATO DE RECEPCIÓN DEL VEHÍCULO

SERVICIO: Instalación	FOLIO: 126154			
FECHA:	HORA:			
28/04/2023	18:13			

\odot	Luces de cambio	\odot	Direccionales	\odot	Intermitentes	\odot	Cuartos
\odot	Luz de freno	\odot	Luz de reversa	\odot	Luz interior	\odot	Luz tablero
\odot	Claxon	\odot	Limpiadores	\odot	Encendedor	\odot	Radio o estéreo
\odot	Tapetes	\odot	Bocinas	\odot	Aire acondicionado	\odot	Ventilador Froster
\odot	Elevadores	\odot	Seguros eléctricos	\odot	Llanta refacción	\odot	Gato y llave
\bigcirc	Herramienta	\bigcirc	Tapones	\bigcirc	Extinguidor	\bigcirc	Cajuela eléctrica
\bigcirc	GOLPES						
\bigcirc	RAYADURAS						
\bigcirc	DAÑOS A CRISTALES						
\bigcirc	OTROS						
	CLIENTE CONFO Milva Arce	RME					NSABLE DEL SERVICIO Nequis Mendez
						lun	


Recibí el vehículo en las mismas condiciones que se encontraba antes del servicio.

Entregué
el vehículo en las condiciones que aquí se



CONFIRMACIÓN DE LOCALIZACIÓN





IDENTIFICADOR DE UNIDAD: 152585	IDENTIFICADOR DE HARDWARE: RS3340LC-49590	FECHA Y HORA DE POSICIÓN: 28/04/2023 - 18:14:14
LATITUD: 19.311363	LONGITUD: -98.897436	DIRECCIÓN DE POSICIÓN CONFIRMADA: Ixtapaluca-Chalco1010,GeovillasSantaBarbara,56538Ixtapaluca,Mx.,Mexico

OBSERVACIONES DE INSTALACIÓN:

Sistema: El provedor del servicio Google maps no ha podido generar un mapa en el momento

CLIENTE CONFORME

Milva Arce

FIRMA

TÉCNICO RESPONSABLE DEL SERVICIO

Luis Sergio Nequis Mendez

FIRMA