

CERTIFICADO DE SERVICIO

SERVICIO: Instalación	FOLIO: 126156
FECHA:	HORA:
28/04/2023	18:29

			T				
ARRENDADORA: ARRENDA GDL S.A. DE C.V.			CONTRATO: GDL-1478		PLAZO: 37		
VIGENCIA DE CONTRATO	DESDE: 28/04/2023			HASTA: 28/05/2026			
NOMBRE O EMPRESA: ARRENDA GDL S.A. DE C.V.				RFC: AGD090119L	.HA		
CONTACTO: Milva Arce	TEL OFICINA: 5566746738			CELULAR: 5566746738			
DOMICILIO: Carr Federal México-Cuautla, México ESTADO D	E MEXICO			EMAIL:			
COLONIA:	CIUDAD:			EDO:		CP:	
MARCA:	SUBMARCA:			AÑO:	COLOR:		
Volkswagen	TRANSPORTER			2023	BLANCO		
SERIE: WV1DPY7H5PH056508	PLACAS: No		TIPO DE BLOG Marcha	NUEO:	ECO: No	KN 20	1:
ACCESORIOS: No							
IDENTIFICADOR DEL HARDWARE: RS3340LC-70277	ID: 152587		PLAN: 5 MRPG		GLOBAL	R CELULAI M2M	R:
GARANTIA DE HARDWARE	FECHA DE ACTIVACIÓ 27/04/2023	ÓN:	FECHA DE EXI 27/04/2023	PIRACIÓN:	TIPO:		
CLIENTE CONFORME Milva Arce			TÉC	NICO RESPO Luis Sergi	DNSABLE io Nequis Mo		VICIO
MANA				Ju.		-	

FIRMA

FIRMA



FORMATO DE RECEPCIÓN DEL VEHÍCULO

SERVICIO: Instalación	FOLIO: 126156
FECHA:	HORA:
28/04/2023	18:29

$\langle \rangle$	Luces de cambio	Direccionales	(V) Intermitentes	Cuartos
\odot	Luz de freno	Luz de reversa	Luz interior	Luz tablero
\bigcirc	Claxon	✓ Limpiadores	Encendedor	Radio o estéreo
\bigcirc	Tapetes	Bocinas	Aire acondicionado	Ventilador Froster
\bigcirc	Elevadores	Seguros eléctricos	✓ Llanta refacción	Gato y llave
\bigcirc	Herramienta	Tapones	Extinguidor	Cajuela eléctrica
\bigcirc	GOLPES			
\bigcirc	RAYADURAS			
\bigcirc	DAÑOS A CRISTALES			
\bigcirc	OTROS			
\cup	OTROS			
		responderá por ningún tipo de daño si el dispositivo	o su instalación fueron previamente intervenidos por tercer	uye a técnicos de Agencias de Vehículos Nuevos. Resser no os.
		responderá por ningún tipo de daño si el dispositivo		
	CLIENTE CONFO Milva Arce		o su instalación fueron previamente intervenidos por tercen	


Recibí el vehículo en las mismas condiciones que se encontraba antes del servicio.

Entregué el vehículo en las condiciones que aquí se mencionan.



CONFIRMACIÓN DE LOCALIZACIÓN

SERVICIO: Instalación	FOLIO: 126156
FECHA:	HORA:
28/04/2023	18:29



IDENTIFICADOR DE UNIDAD: 152587	IDENTIFICADOR DE HARDWARE: RS3340LC-70277	FECHA Y HORA DE POSICIÓN: 28/04/2023 - 17:28:37
LATITUD: 19.311372	LONGITUD: -98.897392	DIRECCIÓN DE POSICIÓN CONFIRMADA: Ixtapaluca-Chalco1010,GeovillasSantaBarbara,56538Ixtapaluca,Mx.,Mexico

BSERVACIONES DE INSTALACIÓN:	

CLIENTE	CONF	ORME
---------	------	------

Milva Arce

TÉCNICO RESPONSABLE DEL SERVICIO

Luis Sergio Nequis Mendez



FIRMA

FIRMA