

CERTIFICADO DE SERVICIO

SERVICIO: Instalación	FOLIO: 129534
FECHA:	HORA:
07/06/2023	17:23

ARRENDADORA:			CONTRATO:		PLAZO:			
ARRENDA GDL S.A. DE C.V.			GDL-1490 13					
VIGENCIA DE CONTRATO	DESDE: 07/06/2023			HASTA: 07/07/2024				
				ī				
NOMBRE O EMPRESA: ARRENDA GDL S.A. DE C.V.				RFC: AGD090119LI	HA			
CONTACTO: Jesus Due As	TEL OFICINA: 3313276098			CELULAR: 3313276098				
DOMICILIO: Av. Plan de San Luis 2060, Lomas del Country JALISCO				EMAIL:				
COLONIA:	CIUDAD:			EDO:		CP:		
MARCA: Nissan	SUBMARCA: X-TRAIL			AÑO: COLOR: 2023 BLANCO SAT		SATIN	ADO	
SERIE: JN8AT3MT7PW004950	PLACAS: N/a		TIPO DE BLOQ				KM: 21	
			•					
OBSERVACIONES EJECUTIVO RESSER: Servicio Express dado de alta por Arrendadora - Cliente: Seve Seguric RFC: SSP180816LC5 Agencia: Nissan Country Dirección: Av. Plan de Country https://goo.gl/maps/6m6Bsyhu6r8m52t26 Contacto Servicio: J Preguntar por:Jesús Dueñas. O por Carlos de entrega de unidades	dad Privada S De RI De Cv - e San Luis 2060, Lomas del	Pruebas C	VACIONES TÉCI OMPLETAS: POSICIÓ PRINCIPAL RECONEC	N: OK, IGNICIÓN PR				
ACCESORIOS:								
IDENTIFICADOR DEL HARDWARE: RS3340-78207	ID: 154642		PLAN: 5 MRPG		CARRIER CELULAR: GLOBAL M2M			
GARANTIA DE HARDWARE	FECHA DE ACTIVACIÓN: 07/06/2023		FECHA DE EXPIRACIÓN: 07/06/2023		TIPO:			
CLIENTE CONFORME Jesus Due As			TÉC	NICO RESPO Juan Pablo	NSABLE I o Martínez N		ERVICIO	
Canos				Da	ih [

FIRMA

FIRMA



CERTIFICADO DE SERVICIO FORMATO DE RECEPCIÓN DEL **VEHÍCULO**

SERVICIO: Instalación	FOLIO: 129534
FECHA:	HORA:
07/06/2023	17:23

\odot	Luces de cambio	\odot	Direccionales	\odot	Intermitentes	\odot	Cuartos
\odot	Luz de freno	\odot	Luz de reversa	\odot	Luz interior	\odot	Luz tablero
\odot	Claxon	\odot	Limpiadores	\odot	Encendedor	\odot	Radio o estéreo
\odot	Tapetes	\odot	Bocinas	\odot	Aire acondicionado	\odot	Ventilador Froster
\odot	Elevadores	\odot	Seguros eléctricos	\odot	Llanta refacción	\odot	Gato y llave
\odot	Herramienta	\odot	Tapones	\odot	Extinguidor	\odot	Cajuela eléctrica
\bigcirc	GOLPES						
\bigcirc	RAYADURAS						
\bigcirc	DAÑOS A CRISTALES						
\bigcirc	OTROS						
	CLIENTE CONFO Jesus Due As	RME					NSABLE DEL SERVICIO Martínez Murillo
						1	


Recibí el vehículo en las mismas condiciones que se encontraba antes del servicio.

Entregué el vehículo en las condiciones que aquí se



CERTIFICADO DE SERVICIO CONFIRMACIÓN DE LOCALIZACIÓN

SERVICIO:	FOLIO:
Instalación	129534
FECHA:	HORA:



IDENTIFICADOR DE UNIDAD: 154642	IDENTIFICADOR DE HARDWARE: RS3340-78207	FECHA Y HORA DE POSICIÓN: 07/06/2023 - 16:42:08
LATITUD: 20.69809	LONGITUD: -103.36921	DIRECCIÓN DE POSICIÓN CONFIRMADA:

OBSERVACIONES DE INSTALACIÓN:	
CLIENTE CONFORME	TÉCNICO RESPONSABLE DEL SERVICIO
Jesus Due As	Juan Pablo Martínez Murillo

FIRMA FIRMA