

FORMATO DE RECEPCIÓN DEL VEHÍCULO

SERVICIO: Instalación	FOLIO: 53290			
FECHA:	HORA:			
24/04/2020	10:00			

NOMBRE O EMPRESA: ARRENDA F Y J SA DE CV				RFC:			
CONTACTO: Miguel Angel Cornejo				CELULAR: 3314665739			
DOMICILIO:	EMAIL:						
COLONIA:	CIUDAD:			EDO:		CP:	
MARCA: VOLKSWAGEN	SUBMARCA: VOLKSWAGEN			AÑO: 2020	COLOR: BLANCO CANDY		
SERIE: MEX5J2605LT052031	PLACAS:		TIPO DE BLOQUEO: GASOLINA		ECO:	KM: 31.0	
ARRENDADORA: ARRENDA F Y J SA DE CV	CONTRATO		CONTRATO: FYJ-1153		PLAZO:		
ASEGURADORA:	DRA: POLIZA:		POLIZA:				
VIGENCIA DE CONTRATO	DESDE: 24/04/2020			HASTA: 24/04/2022			
OBSERVACIONES EJECUTIVO RESSER: Av. Patria 2152, Santa Isabel, 45110 Zapopan, Jal. Cornejo 3314 6657 39 Preguntar por Oscar Correa ACCESORIOS:	Contacto: Miguel Angel	OBSE	RVACIONES TÉ	CNICO:			
no							
IDENTIFICADOR DEL HARDWARE: RS640LC-33115	ID: 105842		PLAN: 5 MRPG		CARRIER CELULAR: TELCEL M2M		
GARANTIA DE HARDWARE	FECHA DE ACTIVAC 24/04/2020	IÓN:	FECHA DE EXPIRACIÓN: 24/04/2021		TIPO: SILIANT		
CLIENTE CONFORME Miguel Angel Cornejo			TÉC	Marco Anto		DEL SERVICIO ez Castillo	

FIRMA

FIRMA



CHECK LIST VEHICULAR

SERVICIO: Instalación	FOLIO: 53290			
FECHA:	HORA:			
24/04/2020	10:00			

\odot	Luces de cambio	\odot	Direccionales	\odot	Intermitentes	\odot	Cuartos
\odot	Luz de freno	\odot	Luz de reversa	\odot	Luz interior	\odot	Luz tablero
\odot	Claxon	\odot	Limpiadores	\bigcirc	Encendedor	\odot	Radio o estéreo
\odot	Tapetes	\odot	Bocinas	\odot	Aire acondicionado	\odot	Ventilador Froster
\odot	Elevadores	\odot	Seguros eléctricos	\odot	Llanta refacción	\odot	Gato y llave
\odot	Herramienta	\odot	Tapones	\odot	Extinguidor	\odot	Cajuela eléctrica
\bigcirc	GOLPES						
\bigcirc	RAYADURAS						
\bigcirc	DAÑOS A CRISTALES						
\bigcirc	OTROS						

Para conservar la Garantía del Sistema de Rastreo Satelital GPS es muy importante evitar que éste sea manipulado o alterado por personal ajeno a Resser y esto incluye a técnicos de Agencias de Vehículos Nuevos. Resser no responderá por ningún tipo de daño si el dispositivo o su instalación fueron previamente intervenidos por terceros.


Miguel Angel Cornejo

Recibí el vehículo en las mismas condiciones que se encontraba antes del servicio.

CLIENTE CONFORME

TÉCNICO RESPONSABLE DEL SERVICIO

Marco Antonio Martínez Castillo



Entregué el vehículo en las condiciones que aquí se mencionan.